

# SPD-Fraktion im Bezirksausschuss 10, Moosach

•Sprecherin: Hannelore Schrimpf•Hardenbergstraße 31•80992 München•Tel 089 14 61 24



06.06.2018

## Antrag

### **Radweg Dachauer Straße auf Höhe der Einmündung der Franz-Fihl-Straße verbessern**

Bei den anstehenden Arbeiten an der Fahrbahn Franz-Fihl-Straße und am Radweg Dachauer Straße soll der Anschluss an den Radweg in der Dachauer Straße (von der Franz-Fihl-Straße aus gesehen rechts) so verbessert werden, dass das Wasser bei Regenfällen besser abfließt.

#### **Begründung:**

Nach Regenfällen entsteht jeweils eine tiefe Pfütze. Offenbar kann das Wasser nicht gut abfließen. Bei der Durchfahrt mit dem Rad spritzt es unangenehm. Da ohnehin Arbeiten anstehen, sollte eine Korrektur mit wenig Aufwand das Problem beseitigen können.